

Схема стандартного подключения устройства



Для проверки правильности подключения, необходимо проверить отсутствие переменного напряжения с частотой 50 Гц между одноименными фазными проводами разных фидеров.